
















GREENGEO Kamila Mróz ul. Sienna 28, 25-725 Kielce			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 4				Zał.Nr: 4 Wiertnica:																																																																																													
Miejsowo : W grzynów Gmina: Mniów Powiat: kielecki Województwo: wi tokrzyskie			Obiekt: wodoci g				System wiercenia: Rz dna: Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2018-11-19																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th rowspan="2">2</th> <th rowspan="2">3</th> <th colspan="2">Profil litologiczny</th> <th rowspan="2">Przelot</th> <th rowspan="2">Opis litologiczny</th> <th rowspan="2">Symbol gruntu</th> <th rowspan="2">Warstwa geotechniczna</th> <th rowspan="2">Wilgotno</th> <th rowspan="2">Stan gruntu</th> </tr> <tr> <th>[m]</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.02</td> <td>Podbudowa z kruszywa łamanego</td> <td>-</td> <td>I</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.20</td> <td>gleba</td> <td>Gb</td> <td>II</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.10</td> <td>piasek gliniasty, szaro-br zowy</td> <td>Pg</td> <td>IIIb</td> <td>mw</td> <td>pzw</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.10</td> <td>piasek drobny, jasnoszary</td> <td>Pd</td> <td>IIIa</td> <td>w</td> <td>szg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.90</td> <td>glina zwi zła</td> <td>Gz</td> <td>IV</td> <td>mw</td> <td>pzw</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	[m]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						0.02	Podbudowa z kruszywa łamanego	-	I	-	-						0.20	gleba	Gb	II	-	-						1.10	piasek gliniasty, szaro-br zowy	Pg	IIIb	mw	pzw						1.10	piasek drobny, jasnoszary	Pd	IIIa	w	szg						1.90	glina zwi zła	Gz	IV	mw	pzw						2.00					
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu																																																																																										
			[m]																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																										
					0.02	Podbudowa z kruszywa łamanego	-	I	-	-																																																																																										
					0.20	gleba	Gb	II	-	-																																																																																										
					1.10	piasek gliniasty, szaro-br zowy	Pg	IIIb	mw	pzw																																																																																										
					1.10	piasek drobny, jasnoszary	Pd	IIIa	w	szg																																																																																										
					1.90	glina zwi zła	Gz	IV	mw	pzw																																																																																										
					2.00																																																																																															

